






## Popis zdravotnického prostředku

Implantátový systém Krátkého rekonstrukčního hřebu se skládá z některého typu nebo velikosti krátkého rekonstrukčního hřebu, jednoho nebo dvou šroubů, jež se zavádí do krčku stehenní kosti. Pod hlavy šroubů je možné vložit dlahu, která částečně stabilizuje trochanterický masiv. Hřeb je vhodné uzavřít zátkou. V distální části se hřeb jistí zajišťovacími šrouby, v dynamickém nebo statickém otvoru. Dále je možné proximální nebo distální šroub do krčku zajistit stavěcím šroubem.



Krátký rekonstrukční hřeb je na průřezu kruhový. Proximálních 80 mm bez ohledu na velikost hřebu je zesíleno na 15 mm. Proximální část v délce 90 mm je vyhnuta o  $6^{\circ}30'$ . Toto vyhnutí umožňuje jeho zavedení z vrcholu velkého chocholíku. Hřeb je universální, jak pro pravou tak i levou končetinu je stejný. Hřeb je dutý, což umožňuje jeho zavedení po vodicím drátu. Jeho délka je 200 mm v průměrech 11 a 13 mm. Variantně pro tuto indikaci lze použít i hřeb plný, délky 225 mm v průměrech 11 a 13 mm. Hřeby jsou v provedení ocelovém nebo z titanové slitiny. Dodávají se se sklonem šroubů do krčku  $130^{\circ}$  nebo  $135^{\circ}$ . Na zvláštní objednávku je možné dodat hřeby se sklonem  $125^{\circ}$ . Je nutné zároveň doplnit operační sítio o cílicí rameno pro sklon  $125^{\circ}$ , které není ve standardním vybavení.




Šrouby jsou v průměru 8 mm. Hlava šroubu je osazena na průměr 10 mm a je uzpůsobena na uchycení do klíče. Větší rozměr hlavy krčkového šroubu zabraňuje pronikání šroubu proximálně přes laterální kortiku femuru a také přes hřeb. Umožňuje vytvořit kompresi v lomné linii mezi hlavicí femuru a laterální kortikou femuru. Délky šroubů jsou od 70 do 135 mm po 5 mm. Šroub je opatřen speciálním závitem a upraven samořeznými drážkami.


## Indikace zdravotnického prostředku

Indikace Krátkého rekonstrukčního hřebu: umožňuje syntézu tříštví peretrochanterické, intertrochanterické, horní subtrochanterické zlomeniny a jejich kombinace se zlomeninou krčku.

## HŘEB REKONSTRUKČNÍ KRÁTKÝ



obr. 1



obr. 2

### Operační technika

#### 1. Poloha pacienta

a) Pacient leží na zádech na extenčním stole, zdravá končetina je od těla a pokřená, aby nebránila umístění zobrazovacímu zařízení (obr. 1).

b) Zobrazení krčku a hlavice stehenní kosti v plném rozsahu ve dvou projekcích (obr. 2).

#### 2. Repozice zlomeniny


Použije se RTG zařízení, pacient je na extenčním stole. Pod kontrolou rtg zesilovače je nutné co nejlépe reponovat zlomeninu. Většinou je nutné provést odpovídající vnitřní rotaci a tah za poraněnou končetinu na trakčním stole. Výhodné je vychýlení trupu ke zdravé noze u obézních pacientů, při tomto postupu by se neměl snížit úhel krčku pod 130 °. Nedokonalou repozici je možné dokončit po zavedení hřebu (pozvednutím cíliče, pomocí Hohmanova háku, raspatoriem, Steinmannovým hřebem, repozičními kleštěmi z incize pro skluzné šrouby). Správné postavení lze zajistit pomocí k-drátů, které procházejí mimo plánovaný implantát, ale většinou není nutné.

Pokud je zlomenina nestabilní a obtížně reponovatelná, je indikace k otevřené repozici zlomeniny. Stabilizace by měla být provedena na reponované kosti.


#### 3. Incize

- nahmatání velkého chocholíku (trochanteru) (obr. 3)
- incize délky asi 3–5 cm kraniálně od velkého chocholíku (obr. 4)

Poznámka: U obesních pacientů je však nutná incize delší.




obr. 3



obr. 4

#### 4. Vstupní otvor (ENTRY POINT)

Prstrem se nahmatá vrchol velkého chocholíku nebo tříšťivé zóny. Pod úhlem 6° k diafýze se pomocí perforátoru zhotoví vstupní otvor do kosti (obr. 5). Vždy je nutná kontrola RTG zařízení ve dvou projekcích.




obr. 5

Dále je možné postupovat buď:


### Alternativa 1

Perforátorem se vytvoří maximální otvor průměru 14 mm (obr. 6). K vytvoření otvoru ve spongiozní části stehenní kosti je vhodné použít ruční šídlo průměru 5 mm, potom je možné zaváděc pro předvrtání flexibilními frézami.


Provede se předvrtání proximální části v délce 80 mm o 0,5 až 1 mm větším otvorem, tedy flexibilní frézou 15,5 nebo 16 mm. Další část dutiny stehenní kosti většinou není nutné předvrtávat. Pokud průměr kosti diafýzy femuru neumožňuje zavedení hřebu, je doporučené předvrtávat flexibilními frézami otvorem maximálně o 1 mm větší, než je velikost hřebu.



obr. 6



obr. 7



obr. 8


### Alternativa 2

Perforátorem se provede jen důlek o průměru asi 4 mm (obr. 7). Vlastní vstup do kosti se provede vodicím drátem Ø3 L400 mm, který se upne do ručního sklíčidla nebo sklíčidla vrtačky (obr. 8). Za pomocí RTG se provede jeho přesné nasměrování (pod úhlem 6° k diafýze stehenní kosti) a provede se zavrtání. Potom se na tento drát vloží středící pouzdro, na které je vloženo ochranné pouzdro (obr. 9).


Odstraní se středící pouzdro a přes ochranné pouzdro pomocí předvrtávací frézy se najednou zhotoví vstup do kosti o průměru 15,5 mm (obr. 10).

Dále je možné po odstranění vodicího drátu a zavedení zaváděče pro předvrtání provést flexibilními frézami předvrtání diafýzy podle velikosti zaváděného hřebu. Další část dutiny stehenní kosti většinou není nutné předvrtávat. Pokud průměr kosti diafýzy femuru neumožňuje zavedení hřebu, je doporučené předvrtávat flexibilními frézami otvorem maximálně o 1 mm větší, než je velikost hřebu.

Provede se náhrada zaváděče pro předvrtání zaváděčem pro zavádění hřebů (při zavádění kanylovaných hřebů).



obr. 9



obr. 10

## 5. Volba hřebu


Klasický sklon proximálních šroubů do krčku je 135°. Pro použití hřebů s jiným úhlem sklonu krčkových šroubů je nutné použít cílič pro požadovaný úhel sklonu krčkových šroubů.

Průměr hřebu byl již určen podle velikosti dutiny stehenní kosti při předvrtávání. Pro nepředvrtávané hřebby jej určíme nyní.

Pro výběr hřebu je nutno přesně určit sklon šroubů do krčku (130° nebo 135°) a je vhodné předběžné stanovení hloubky zanoření hřebu a délky šroubů do krčku pomocí průsvitů (obr. 11).

Provede se předozaďní RTG projekce kolmo na krček stehenní kosti. Na obraz se přiloží jeden ze dvou průsvitů (sklon šroubů do krčku 130° nebo 135°) a tím se zvolí sklon šroubů do krčku a předběžně se stanoví hloubka zanoření hřebu a to tak, aby distální šroub do krčku byl těsně u vnitřní kortikálové místnosti Adamsova oblouku.

Lze také předběžně stanovit délky šroubů do krčku. Zvětšení průsvitů je 150 %.



obr. 11

# HŘEB REKONSTRUKČNÍ KRÁTKÝ

## 6. Montáž cílicího zařízení a zavedení hřebu

### a) Kompletace cíliče s hřebem

Nyní se provede kompletace zvoleného hřebu s cíličem. Cílič 135° slouží k zavedení hřebů s úhlem krčku 135°. Cílič 130° slouží k zavedení hřebů s úhlem krčku 130°. Kompletace se provede pomocí šroubu cíliče (obr. 12).

Poznámka: U první výrobní dávky byl šroub cíliče jištěn proti vypadnutí. Do náboje cíliče se vkládá tak, že se šroub natočí v náboji žlábkem v hlavě proti kolíku, šroub se osově posune a potom se musí ještě pootočit o 90 stupňů a zcela zasunout do náboje. Opačným postupem lze šroub cíliče vyjmout z náboje.




### b) Kompletace cíliče s pouzdry a kontrola cíliče s hřebem

Do cíliče se nasadí patřičná pouzdra a provede se kontrola všech otvorů, zda cílič a hřeb souhlasí (obr. 13). Ke kontrole je vhodné použít například důlkík Ø10 . Do cíliče se též namontuje vodicí tyč kladiva nebo naražeč, podle způsobu zavádění hřebu. Doporučujeme montáž naražeče, neboť hřeb by měl být zaveden pouze rukou, popřípadě velmi jemnými údery (při zavádění krátkého rekonstrukčního hřebu).

Cílič umožnuje zavedení dvou šroubů do krčku a dvou šroubů při distálním jištění (pro krátký rekonstrukční hřeb). Všechny šrouby je možné předvrátit a zavést přes cílič. Před vrtáním otvorů je nutné odstranit zavaděč.

Cílič 130°/135° výrobce dodává jako komplet, který je složen ze tří hlavních částí (dvou zaměnitelných ramen a upevňovací části hřebu). Jejich vzájemná zaměnitelnost není možná. Vždy je nutné zkontrolovat odpovídající úhly krčkových šroubů na hřebu i cíliči.

Jakékoliv pochybnosti nebo nejasnosti konzultujte s našim obchodním zástupcem.



obr. 13

### c) Zavedení hřebu


Provede se vlastní zavedení hřebu s cíličem do dutiny stehenní kosti. Zavedení hřebu se provede tlakem rukou.

Není možné na cílič zařízení uhodit jinde než na naražeč nebo závažím na tyč, popřípadě držadlo. Cílič je velmi přesný přípravek, který by se mohl nevhodným a nešetrným zacházením poškodit.


### d) Nastavení RTG zařízení v laterálně mediálním směru (v axiální projekci)

Dle antiverze krčku provést sklon cíliče dorzální rotací (nebo sklonění stolu ke zdravé straně). Cílič umožňuje zavedení dvou k-drátů průměru 1,8 × 300 mm do dvou otvorů v cíliči (obr. 14). RTG projekce musí být taková, že zavedené dráty jsou při axiální RTG projekci v zákrytu a zároveň prochází osou krčku. Většinou není paprsek RTG zesilovače v horizontální poloze, ale je mírně skloněný proximodistálně o cca 10–15°. Takto předem nachystaný sklon a rotace hřebu umožňuje zcela přesné zavedení k-drátů do krčku v axiální projekci. Ve výsledku jsou v axiální projekci v zákrytu všechny k-dráty – 2 dráty, upřesňující rotaci hřebu a 2 dráty, zavedené do krčku a hlavice femuru.

Třetí k-drát je možné zavést do otvoru cíliče k přesnému určení proximálního konce hřebu.



obr. 14




## 7. Zavedení proximálních šroubů

### A) INCIZE A USTAVENÍ HŘEBU

Incize asi 4cm na laterální straně v subtrochanterické oblasti pro zavedení dvou šroubů do krčku. Ustavení hřebu se provádí pomocí zobrazení ve dvou hlavních projekcích. V laterálně mediálním směru (v axiální projekci – viz upřesnění rotace pomocí směrujících k-drátů přes cílič mimo krček femuru) a v předozadní projekci. Do otvorů v cíliči, jež směřují do krčku, se vloží po incizi pouzdra Ø12/Ø10, pouzdra Ø10/Ø3 a vodicí dráty Ø3 L330 mm.

Při malé incizi je vhodné při vkládání pouzdra do cíliče vložit do něj důlčík Ø10 a mírnými údery na důlčík zavést pouzdro Ø12/Ø10 přes měkké tkáně viz obrázky zavedení šroubů do krčku a to alternativa 1 (obr. 17a–17l) nebo 2 (obr. 17a–d, 18e–k).


Pouzdro Ø12/Ø10 by se mělo svým zubovým zakončením mírně zaseknout do kostní tkáně. Všechny pouzdra jsou pojištěna proti vypadnutí. To znamená, že jsou upravena tak, aby samovolně nevypadla z ramene cíliče nebo vzájemně jedno pouzdro z druhého. Týká se to i pouzder pro distální jištění. Jištění proti vypadnutí je provedeno pomocí předpružených jazýčků.



obr. 15

### Ustavení hřebu v předozadní projekci

Provede se pomocí RTG přístroje a vodicího drátu Ø3 L330, který jsme si vložili do distálního otvoru, který směřuje do krčku stehenní kosti. Proloužená osa k-drátu by měla být 10 mm nad Adamsovým obloukem stehenní kosti (obr 15).




obr. 16

### Ustavení hřebu v boční projekci

RTG zesilovač je nastavený tak, že k-dráty 1,8×300 mm, které jsou vloženy do otvorů cíliče a zanořeny do měkkých tkání (distální k acetabulu pánve), popřípadě ještě třetí drát, který zároveň signalizuje konec hřebu, byly s osou krčku v jedné rovině (v zákrytu).

K-dráty musí směřovat přes střed krčku femuru do středu hlavice femuru. Pokud tomu tak není, musíme směrující k-dráty povytáhnout, upravit rotaci osu hřebu a opět vyzkoušet zavedením drátů, zda jsou v jedné rovině a zda prochází osou krčku a hlavice. Není správné točit hřebem se zavedenými směrujícími k-dráty, které se touto manipulací mohou v měkkých tkáních ohýbat a tím narušit přesné zacílení krčkových k-drátů. Cílič s hřebem je správně ustaven, když zavedený vodicí drát Ø3 L330 do proximálního otvoru v hřebu je v zákrytu s ostatními dráty a zároveň prochází osu krčku. Takto natočený cílič umožní zavedení šroubů do osy krčku i v laterálně mediálním směru (obr. 16).



# HŘEB REKONSTRUKČNÍ KRÁTKÝ


## B) VLASTNÍ ZAVEDENÍ ŠROUBŮ

Vlastní postup podle jednotlivých alternativ je zřejmý podle obrázků zavedení šroubů do krčku – alternativa 1 (obr. 17a–l) nebo 2 (obr. 17a–d, 18e–k).

### a) Zavedení pouzder do cíliče

Do ramene cíliče se postupně vkládají obě pouzdra Ø12/Ø10. Pro nenásilný přechod přes měkké tkáně je vhodné vkládat pouzdro Ø12/Ø10, do kterého je vložen důlkík Ø10. Na důlkík Ø10 je možno působit mírnými údery kladiva.

Před zaváděním vodicího drátu je vhodné do kosti v místě vstupu provést malý důlek. Je možné použít vložený důlkík Ø10 nebo použít ruční šídlo.




obr. 17a

### b) Zavedení distálního vodicího drátu

Je nutno použít předepsané vodicí dráty Ø3 L330 mm. Do pouzdra Ø12/Ø10 v ramenu cíliče se vloží pouzdro Ø10/Ø3, přes které se provede vlastní zavedení drátu. Jak je výše uvedeno, vodicí drát by měl procházet v předozadní projekci asi 10 mm nad vnější hranou Adamsova oblouku. Hloubka zavrtání by měla být asi 3–5 mm od okraje hlavice kosti (obr. 15).

Vodicí drát může mít tendenci proximálně se vychylovat a to z důvodů pevné kortiky Adamsova pilíře i úhlu vrtání přes laterální kortikál femuru. Při jeho zavádění je třeba sledovat směr vrtání vodicího drátu. Hloubka zanovení se určuje pomocí RTG přístroje v předozadní projekci.




obr. 17b

### c) Zavedení proximálního vodicího drátu

Je nutno použít předepsané vodicí dráty Ø3 L330 mm. Do pouzdra Ø12/Ø10 v ramenu cíliče se vloží pouzdro Ø10/Ø3, přes které se provede vlastní zavedení drátu. Hloubka zavrtání by měla být asi 3–5 mm od okraje hlavice kosti.

Po správném zavedení dvou vodicích drátrů do cíliče a pouzder by v axiální projekci mely být dva vodicí dráty a dva k-dráty pro zacílení před vrtáním (viz bod 17d) v jedné rovině.



obr. 17c

### d) Zavedení kanylované frézy

Z distálního otvoru cíliče s pouzdrem Ø12/Ø10 se odstraní pouzdro Ø10/Ø3, vloží se pouzdro Ø10/Ø8P a provede se zavrtání kanylované frézy na doraz hlavy pouzdra Ø10/Ø8P. Tato fréza předvrátá pouze laterální kortikális a kanál přes hřeb do hloubky 4 cm, tím umožní následně zcela přesné vedení vrtáku až do hlavice bez tendence k vychýlení. Při přechodu přes hřeb je nutno vratat s patřičnou pečlivostí. Fréza je upříslabena pro samo navedení do otvoru v hřebu. Po zavrtání na doraz prochází přes hřeb a částečně zasahuje i do kosti za hřebem.

V tomto okamžiku je již cílič s hřebem pevně uchycen a nemůže dojít k jeho posunutí nebo pootočení.

Dále je možné postupovat podle dvou alternativ a to buď alternativa 1, u které se zavádí nejdříve distální šroub do krčku, kterou doporučujeme používat a nebo alternativa 2, kdy se nejdříve zavede proximální šroub do krčku a následně i distální šroub. Při použití alternativy 1 je výhodou to, že se zavede jako prvně distální šroub do krčku těsně kolem Adamsova pilíře a tím lze zcela exaktě fixovat zlomeninu i hřeb ve vzájemném správném postavení i pevnou stabilizaci.




obr. 17d

## Alternativa 1

### e) Odměření délky distálního šroubu

V pouzdro Ø12/Ø10 je zasunuto pouzdro Ø10/Ø3 a vodicí dráty Ø3 L330 mm, zavedené dle bodu 7 B b) 3–5 mm k okraji hlavice femuru. Pomocí měrky odečteme hodnotu zanoření (délka vodicího drátu vyčnívající z vodicího pouzdra). Na vodicím drátu je pomocná stupnice, podle které se dá též odečíst hodnota zanoření.



obr. 17e

### f) Předvrtání distálního otvoru pro zavedení šroubu


Odstraní se vodicí drát a pouzdro Ø10/Ø3, do pouzdra Ø12/Ø10 se vloží pouzdro Ø10/Ø8P. Na vrtacím přípravku se nastaví hodnota zanoření. Provede se vlastní vrtání. Vrtací přípravek předvrátá kost v krčku a hlavici femuru pro závit i dřík šroubu současně.

Při vrtání je nutná kontrola RTG projektorem v předozadní i axiální projekci. I když je cílení přesné, je třeba mít na paměti, že vždy může vzniknout chyba. Před dovrťáním je nutná kontrola RTG v předozadní projekci a podle stavu upravit hloubku vrtání.

Pro stanovení délky šroubu je nutno brát zřetel na několik skutečností:

- v místě zlomeniny krčku mohlo dojít při úrazu nebo během operace k oddálení úlomků, které se při zavádění šroubu částečně komprimují
- do délky šroubu je zahrnuta i výška hlavy šroubu (3 mm)
- při použití dláhy pod šroub je nutné počítat s tloušťkou dláhy asi 5 mm


Šrouby jsou samořezné, a proto není nutné předřezávat závit v hlavici femuru.



obr. 17f

### g) Zavedení distálního šroubu


Odstraní se vrtací přípravek a pouzdro Ø10/Ø8P. Do klíče se upevní vybraný šroub. Jeho délka se zvolí podle hloubky předvrtné díry. Šroub se zavede přes pouzdro Ø12/Ø10 do kosti. Závit šroubu je samořezný, není tedy nutné používat závitník. Optimální tvar závitu šroubu umožňuje velmi pevnou fixaci šroubu ve spongióze hlavice femuru. Před vlastním dotažením šroubu je nutná kontrola RTG projektorem v předozadní i axiální projekci.



obr. 17g

### h) Zavedení kanylované frézy do proximálního otvoru

Postup stejný, jako u zavádění do distálního otvoru. Z proximálního otvoru cíliče s pouzdrem Ø12/Ø8 se odstraní pouzdro Ø10/Ø3, vloží se pouzdro Ø10/Ø8P a provede se zavrtání kanylované frézy na doraz hlavy pouzdra Ø10/Ø8P. Tato fréza předvrátá pouze laterální kortikális a kanál přes hřeb do hloubky 4 cm, tím umožní následně zcela přesné vedení vrtáku až do hlavice bez tendence k vychýlení. Při přechodu přes hřeb je nutno vrtat s patřičnou pečlivostí. Fréza je uzpůsobena pro samo navedení do otvoru v hřebu. Po zavrtání na doraz prochází přes hřeb a částečně zasahuje i do kosti za hřebem.




obr. 17h

## HŘEB REKONSTRUKČNÍ KRÁTKÝ

### i) Odměření délky proximálního šroubu

Odstraní se kanylovaná fréza a pouzdro Ø10/Ø8P. V pouzdru Ø12/Ø10 je zasunuto pouzdro Ø10/Ø3, vodicí dráty Ø3 L330 mm, zavedený dle obr. 15 3–5 mm k okraji hlavice femuru. Pomocí měrky odečteme hodnotu zanoření (délka vodicího drátu vyčnívající z vodicího pouzdra). Na drátu je pomocná stupnice, podle které se dá též odečíst hodnota zanoření.



obr. 17i

### j) Předvrtání proximálního otvoru

Odstraní se k-drát a pouzdro Ø10/Ø3, do pouzdra Ø12/Ø10 se vloží pouzdro Ø10/Ø8P. Na vrtacím přípravku se nastaví hodnota zanoření. Provede se vlastní vrtání. Vrtací přípravek předvrátá kost v krčku a hlavici femuru pro závit i dřík šroubu současně.


Při vrtání je nutná kontrola RTG projektorem v předozadní i axiální projekci. I když je cílení přesné, je třeba mít na paměti, že vždy může vzniknout chyba.



obr. 17j

### k) Zavedení proximálního šroubu

Odstraní se vrtací přípravek a pouzdro Ø10/Ø8P. Do klíče se upevní vybraný šroub. Jeho délka se zvolí podle hloubky předvrstané díry. Šroub se zavede přes pouzdro Ø12/Ø10 do kosti. Závit šroubu je samořezný, není tedy nutné používat závitník. Optimální tvar závitu šroubu umožňuje velmi pevnou fixaci šroubu ve spongióze hlavice femuru. Před vlastním dotažením šroubu je nutná kontrola RTG projektorem v předozadní i axiální projekci.



obr. 17k

Poznámka: Po zavedení obou krčkových šroubů lze postupným dotahováním obou šroubů o cca 1/3 až 1/2 otáčky střídavě vytvářet kompresi ve zlomenině. Umožnuje to osazení šroubů, které se opře o laterální kortiku femuru a tvar závitu šroubu. Při nutnosti vytvořit kompresi krčku je velmi výhodné pod hlavy šroubu použít dlahu (nasazení dlahy – obr. 19). Při dotahování je nutné velmi pečlivě sledovat sílu dotahování, aby nedošlo k narušení závitového spojení ve spongiózni kosti hlavice a závitu šroubu.




obr. 17l

## Alternativa 2


Postup stejný, jako alternativa 1. Proximální šroub se zavádí ale jako první.

Tato varianta je možná z důvodů stejného průměru i závitu šroubů do krčku.


Další viz obr. 18e–18k.




obr. 18h




obr. 18e




obr. 18i




obr. 18f



obr. 18j



obr. 18g




obr. 18k

## C) Použití dlahy pod hlavy šroubů

Pokud plánujeme kompresi krčku přímo na operačním stole nebo v místě dosednutí hlav šroubu do krčku je kost poškozená, je vhodné použít pod hlavy šroubů dlahu. Při přímém dosednutí hlavy šroubu na kost (bez použití dlahy) může dojít k velkému zamáčknutí hrany hlavy šroubu do kosti nebo k úplnému promáčknutí.

Doporučený postup zavedení dlahy:

- distální šroub do krčku se zavede tak, že je již zaveden do druhého úlomku (hlavice), ale ještě není dotažen (hlava šroubu musí umožnit zasunutí dlahy)
- při zasouvání proximálního šroubu do krčku se mezi cílič a pacienta vloží dlaha, která se zároveň zasune pod hlavu částečně zavedeného distálního šroubu. Dlahou se prostrčí proximální šroub do krčku a dlaha se uloží na laterální kortiku femuru (obr. 19)
- provede se dotažení obou šroubů do krčku
- při komprezi krčku na operačním stole doporučujeme dotahování šroubů provádět postupným střídáním dotahování těchto šroubů o cca 1/3 až 1/2 otáčky šroubu



obr. 19

## 8. Distální jištění

Do patřičných otvorů ramene cíliče (otvor pro dynamické a statické jištění hřebu) se vloží pouzdro Ø10/Ø8D s důlkem Ø8. V místě dotyku s kůží se provede incize (obr. 20). Důlek Ø8 usnadní zavedení pouzdra Ø10/Ø8D přes měkké tkáně. Současně je možné tímto důlkem Ø8 provést předznačení vrtaného otvoru. Důlek Ø8 se odstraní a do ramene cíliče se vkládají pouzdra podle typu použitého zajišťovacího šroubu.

Naše doporučení je použít zajišťovacích šroubů se závitem až pod hlavu šroubu. Předejdě se tak možným potížím při odstraňování šroubu při extrakci.

Postup je následující. Do otvorů v ramenu cíliče se nejdříve vloží pouzdra Ø10/Ø8D a potom pouzdro Ø8/Ø3,5. Provede se předvrtání vrtákem průměru 3,5 mm přes obě kortikály (obr. 21). Odstraní se pouzdro Ø8/Ø3,5 a pomocí hloubkoměru se určí délka šroubu. Orientačně je možné zjistit délku šroubu odečtením ze stupnice na vrtáku průměru 3,5 mm. Vrták musí být v poloze stejné, jak by měl být zavedený jističí šroub. Pomocí šroubováku se přes pouzdro Ø10/Ø8D zavede vybraný šroub.

Distálního distálního otvoru je možné využít pro dynamickou komprezi (zhruba 5 mm). Na rameni cíliče je osa dynamického distálního šroubu označena oválem.

Distální proximální otvor slouží k statickému zajištění hřebu.


**Poznámka:** Pro usnadnění použití pouzder a nástrojů je provedeno jejich barevné značení.

- barva zelená – otvory pro šrouby do krčku v ramenu cíliče, na pouzdro Ø12/Ø10, důlku Ø10, pouzdro Ø10/Ø3, vodicím drátu průměru 3x330 mm a pouzdro Ø10/Ø8P
- barva červená – pouzdro Ø10/Ø8P, kanylovaná fréza, vrtací přípravek
- barva modrá – otvory pro šrouby k distálnímu jištění v ramenu cíliče, na pouzdro Ø10/Ø8D a důlku Ø8
- barva žlutá – pouzdro Ø10/Ø8D, pouzdro Ø8/Ø3,5 a vrták průměru 3,5 mm

Použití nástrojů usnadňuje barevné označení především tím způsobem, že jednotlivé nástroje je možno do sebe vkládat podle souhlasného barevného označení.



obr. 20



obr. 21

## 9. Uzavření hřebu zátkou

Po ukončení proximálního a distálního jištění se hřeb uzavře zátkou (obr. 22). K demontáži šroubu cíliče se použije klíč šestihran 7 mm. K montáži a demontáži zátky se použije šroubovák.



obr. 22

## 10. Zajištění šroubů v krčku proti skluzu

Při potřebě zajistit zlomeninu krčku v revidované poloze je možné šrouby do krčku zajistit stavěcími šrouby. Implantát umožňuje zajistit buď proximální šroub (obr. 23) a nebo při použití jednoho šroubu do krčku i distální šroub (obr. 24). Zajištění se provede stavěcím šroubem, který se namontuje do hřebu místo zátky pomocí šroubováku.



obr. 24

## 11. Ukončení operace

Po výplachu jsou rány postupně uzavřeny. K místu zavedení hřebu do stehenní kosti lze zavést odsávaný drén, nesmí však odsávat krev přímo z dutiny. Rána je kryta měkkým obvazem a je provedena RTG dokumentace.

## 12. Zavádění plných hřebů

V nabídce implantátů krátkého rekonstrukčního hřebu jsou i plné – nekanylované hřeby (materiál: ocel na implantáty nebo titanová slitina Ti6Al4V). Postup operace je shodný jako výše uvedený pro kanylovaný hřeb jen s tím rozdílem, že se hřeb nezavádí po vodicím drátu.


## 13. Závěrečné poznámky

- a) před zavedením hřebu je nutno po sestavení hřebu a cíliče zkontolovat, zda všechny otvory, do kterých se budou zavádět šrouby, odpovídají otvůrům v cíliči a hřebu
- b) použití dlahy pod hlavy šroubů do krčku závisí pouze na rozhodnutí operátéra. Implantát je konstruován tak, že použití nebo nepoužití dlahy neovlivní postup operace. Dlaha by však měla být použita v těch případech, kdy je žádoucí provedení komprese přímo na operačním stole nebo kdy kortikális v místě dosednutí hlavy šroubu do krčku neskýtá žádnou oporu
- c) pro usnadnění vkládání pouzder, vrtání a zavádění šroubů jsou patřičné nástroje instrumentária označeny barevně
- d) implantáty je možné objednat ve dvojím provedení, a to buď ocelové nebo z titanové slitiny. Při použití u jednoho pacienta nesmí nikdy dojít k jejich kombinaci.
- e) pro garantování bezpečného použití implantátu vyžaduje firma MEDIN a.s. použití pouze implantátů této firmy. Nesmí dojít ke kombinaci implantátů od jiných firem.
- f) pacient musí být upozorněn, že implantát nepřenese celou hmotnost pacienta. Pacient při chůzi musí používat podpůrné prostředky a implantát postupně více zatěžovat podle toho, jak dochází k vytváření svalku v místě zlomeniny.
- g) šroub cíliče je vyroben z martenzitické (kalitelné) nerez oceli. Při jeho zalomení ve hřebu je nutno zalomenou část šroubu z hřebu odstranit. Není-li to možné, je nutno odstranit hřeb se zalomeným šroubem cíliče. Zalomený šroub cíliče nesmí zůstat v pacientovi.




### 14. Doporučený postup extrakce implantátu

Postupně se odstraňují šrouby z distální části hřebu a krčku. Při použití stavěcího šroubu se musí tento odstranit dříve, než se začne odstraňovat zajištěný šroub do krčku. Pokud je zavedena zátka hřebu, je nutné ji odstranit před zaváděním extraktoru hřebu. Extraktor hřebu je nutné zašroubovat do hřebu dříve, než se odstraní poslední jistící šroub z hřebu, aby se předešlo případnému otáčení hřebu v dutině femuru. Do vnitřní dutiny proximálního konce hřebu se zašroubuje vytahovací tyč, na kterou se nasadí závaží a našroubuje držadlo. Hřeb je vytlučen údery závaží proti držadlu (obr. 25).



obr. 25

## HŘEB REKONSTRUKČNÍ KRÁTKÝ – HŘEBY




## Hřeb rekonstrukční krátký, kanylovaný

SSt	Ti	A	Ø	α
<b>129 77 1320</b>	<b>129 77 1323</b>	200 mm	11 mm	130°
<b>129 77 1360</b>	<b>129 77 1363</b>	200 mm	13 mm	130°

<b>129 77 1330</b>	<b>129 77 1333</b>	200 mm	11 mm	135°
<b>129 77 1370</b>	<b>129 77 1373</b>	200 mm	13 mm	135°

na zvláštní objednávku

<b>129 77 1310</b>	200 mm	11 mm	125°
<b>129 77 1350</b>	200 mm	13 mm	125°



## Hřeb rekonstrukční krátký, plný

SSt	Ti	A	Ø	α
<b>129 77 2920</b>	<b>129 77 2923</b>	225 mm	11 mm	130°
<b>129 77 2960</b>	<b>129 77 2963</b>	225 mm	13 mm	130°


<b>129 77 2930</b>	<b>129 77 2933</b>	225 mm	11 mm	135°
<b>129 77 2970</b>	<b>129 77 2973</b>	225 mm	13 mm	135°

na zvláštní objednávku

<b>129 77 2910</b>	225 mm	11 mm	125°
<b>129 77 2950</b>	225 mm	13 mm	125°


## HŘEB REKONSTRUKČNÍ KRÁTKÝ

### HŘEB REKONSTRUKČNÍ KRÁTKÝ – IMPLANTÁTY




#### Šroub

SSt	Ti	A
<b>129 77 1390</b>	<b>129 77 1393</b>	70 mm
<b>129 77 1400</b>	<b>129 77 1403</b>	75 mm
<b>129 77 1410</b>	<b>129 77 1413</b>	80 mm
<b>129 77 1420</b>	<b>129 77 1423</b>	85 mm
<b>129 77 1430</b>	<b>129 77 1433</b>	90 mm
<b>129 77 1440</b>	<b>129 77 1443</b>	95 mm
<b>129 77 1450</b>	<b>129 77 1453</b>	100 mm
<b>129 77 1460</b>	<b>129 77 1463</b>	105 mm
<b>129 77 1470</b>	<b>129 77 1473</b>	110 mm
<b>129 77 1480</b>	<b>129 77 1483</b>	115 mm
<b>129 77 1490</b>	<b>129 77 1493</b>	120 mm
<b>129 77 1500</b>	<b>129 77 1503</b>	125 mm
<b>129 77 1510</b>	<b>129 77 1513</b>	130 mm
<b>129 77 1520</b>	<b>129 77 1523</b>	135 mm




#### Dlaha

SSt	Ti	
<b>129 77 1540</b>	<b>129 77 1543</b>	40 x 14 x 6 mm



#### Šroub stavěcí


SSt	Ti	A
<b>129 77 1580</b>	<b>129 77 1583</b>	32 mm
<b>129 77 1590</b>	<b>129 77 1593</b>	47 mm



#### Zátnka

SSt	Ti	A
<b>129 77 1610</b>	<b>129 77 1613</b>	18 mm


## HŘEB REKONSTRUKČNÍ KRÁTKÝ – IMPLANTÁTY



průměr závitu	5,0 mm
průměr dříku	5,0 mm
průměr jádra	3,5 mm
průměr hlavy	8,0 mm
vrták pro závit	Ø 3,5 mm
vrták pro kluzný otvor	Ø 5,0 mm
šroubovák	Ø 3,5 mm

## Šroub zajišťovací 5 mm, závit 20 mm


SSt	Ti	A
<b>129 79 1500</b>	<b>129 79 1503</b>	25 mm
<b>129 79 1520</b>	<b>129 79 1523</b>	30 mm
<b>129 79 1540</b>	<b>129 79 1543</b>	35 mm
<b>129 79 1560</b>	<b>129 79 1563</b>	40 mm
<b>129 79 1580</b>	<b>129 79 1583</b>	45 mm
<b>129 79 1600</b>	<b>129 79 1603</b>	50 mm
<b>129 79 1620</b>	<b>129 79 1623</b>	55 mm
<b>129 79 1640</b>	<b>129 79 1643</b>	60 mm
<b>129 79 1660</b>	<b>129 79 1663</b>	65 mm
<b>129 79 1680</b>	<b>129 79 1683</b>	70 mm
<b>129 79 1700</b>	<b>129 79 1703</b>	75 mm
<b>129 79 1720</b>	<b>129 79 1723</b>	80 mm
<b>129 79 1740</b>	<b>129 79 1743</b>	85 mm
<b>129 79 1760</b>	<b>129 79 1763</b>	90 mm



průměr závitu	5,0 mm
průměr jádra	3,5 mm
průměr hlavy	8,0 mm
vrták pro závit	Ø 3,5 mm
vrták pro kluzný otvor	Ø 5,0 mm
šroubovák	Ø 3,5 mm

## Šroub zajišťovací 5 mm, plný závit

SSt	Ti	A
<b>129 79 1510</b>	<b>129 79 1513</b>	25 mm
<b>129 79 1530</b>	<b>129 79 1533</b>	30 mm
<b>129 79 1550</b>	<b>129 79 1553</b>	35 mm
<b>129 79 1570</b>	<b>129 79 1573</b>	40 mm
<b>129 79 1590</b>	<b>129 79 1593</b>	45 mm
<b>129 79 1610</b>	<b>129 79 1613</b>	50 mm
<b>129 79 1630</b>	<b>129 79 1633</b>	55 mm
<b>129 79 1650</b>	<b>129 79 1653</b>	60 mm
<b>129 79 1670</b>	<b>129 79 1673</b>	65 mm
<b>129 79 1690</b>	<b>129 79 1693</b>	70 mm
<b>129 79 1710</b>	<b>129 79 1713</b>	75 mm
<b>129 79 1730</b>	<b>129 79 1733</b>	80 mm
<b>129 79 1750</b>	<b>129 79 1753</b>	85 mm
<b>129 79 1770</b>	<b>129 79 1773</b>	90 mm
<b>129 79 1290</b>	<b>129 79 1293</b>	95 mm
<b>129 79 1300</b>	<b>129 79 1303</b>	100 mm
<b>129 79 1310</b>	<b>129 79 1313</b>	105 mm



průměr závitu	5,0 mm
průměr jádra	4,4 mm
průměr hlavy	8,0 mm
vrták pro závit	Ø 4,4 mm
vrták pro kluzný otvor	Ø 5,0 mm
šroubovák	Ø 3,5 mm

## Šroub zajišťovací zesílený 5 mm


SSt	Ti	A
<b>129 79 9631</b>	<b>129 79 9634</b>	25 mm
<b>129 79 9641</b>	<b>129 79 9644</b>	30 mm
<b>129 79 9651</b>	<b>129 79 9654</b>	35 mm
<b>129 79 9661</b>	<b>129 79 9664</b>	40 mm
<b>129 79 9671</b>	<b>129 79 9674</b>	45 mm
<b>129 79 9681</b>	<b>129 79 9684</b>	50 mm
<b>129 79 9691</b>	<b>129 79 9694</b>	55 mm
<b>129 79 9701</b>	<b>129 79 9704</b>	60 mm
<b>129 79 9711</b>	<b>129 79 9714</b>	65 mm
<b>129 79 9721</b>	<b>129 79 9724</b>	70 mm
<b>129 79 9731</b>	<b>129 79 9734</b>	75 mm
<b>129 79 9741</b>	<b>129 79 9744</b>	80 mm
<b>129 79 9751</b>	<b>129 79 9754</b>	85 mm
<b>129 79 9761</b>	<b>129 79 9764</b>	90 mm

## HŘEB REKONSTRUKČNÍ KRÁTKÝ

### INSTRUMENTÁRIUM PRO HŘEBY REKONSTRUKČNÍ



**139 09 0280** Set PFN  
síto 1 + síto 2 + nástroje




**139 09 0290** Set PFN pro zajišťovací šrouby zesílené  
síto 1 + síto 2 + nástroje




7   **129 79 8461**   alternativní nástroje  
16   **129 79 8431**   Pouzdro Ø10/Ø 4,4  
                         Vrták Ø4,4

ks  
1  
1



**129 79 9331** Síto pro uložení implantátů  
500 x 210 mm




Síto 129 79 9331 slouží k uložení sady implantátů pro krátký rekonstrukční hřeb v ocelovém nebo titanovém provedení. Implantáty nejsou součástí síta. Hřeby rekonstrukční krátké kanylované nebo Hřeby rekonstrukční krátké plné (6 x 1 ks); Šrouby (14 x 2 ks); Dlahy (1 x 2 ks); Šrouby stavěcí (2 x 2 ks); Zátka (1 x 2 ks); Šrouby zajišťovací (25–60 mm, 8 x 2 ks)



## INSTRUMENTÁRIUM PRO HŘEBY REKONSTRUKČNÍ

SOUBOR NÁSTROJŮ PRO KRÁTKÝ REKONSTRUKČNÍ HŘEB  
129 69 5770

		ks
1	<b>129 69 5310</b> Cílič PFN MEDIN 130° a 135°	1
2	<b>129 69 8130</b> Šroub cíliče, vnitřní šestihran 7 mm	2
3	<b>129 69 5330</b> Pouzdro Ø12/Ø10	2
4	<b>129 69 5340</b> Pouzdro Ø10/Ø3	2
5	<b>129 69 5350</b> Pouzdro Ø10/Ø8P	2
6	<b>129 69 5360</b> Pouzdro Ø10/Ø8D	1
7	<b>129 69 5370</b> Pouzdro Ø10/Ø3,5	1
8	<b>129 69 5380</b> Důlčík Ø8	1
9	<b>129 69 5390</b> Důlčík Ø10	1
10	<b>129 69 5400</b> Měrka	1
11	<b>129 69 5410</b> Vrtací přípravek	1
12	<b>129 69 5420</b> Fréza kanylovaná	1
13	<b>129 69 5430</b> Šroubovák	1
14	<b>129 69 5660</b> Naražec	1
15	<b>129 69 2140</b> Hloubkoměr	1
16	<b>129 79 4991</b> Vrták Ø3,5	1
17	<b>129 69 5470</b> Fréza předvrtavací	1
18	<b>129 69 5480</b> Pouzdro středící	1
19	<b>129 69 5490</b> Pouzdro ochranné	1
20	<b>129 69 5500</b> Drát vodící Ø3 L330	3
21	<b>129 69 5510</b> Drát vodící Ø3 L400	2
22	<b>129 69 5520</b> Perforátor ruční	1
23	<b>129 69 8050</b> Klíč, šestihran 7 mm	1
24	<b>129 69 1590</b> Klíč	1
25	<b>129 69 5700</b> Klíč universální	2
26	<b>129 69 5670</b> Kladivo (tyč, závaží 1000 g, držadlo)	1
27	<b>129 09 0700</b> Perforátor zahnutý K12	1
28	<b>129 09 2560</b> K-drát 1,8x300	3

SÍTO 1  
129 69 5580SÍTO 2  
129 69 5590



2013